

Release Notes

Detaljer Mjukvaruversion: Main 25.15: Dec. 2021

En ny version av programvaran har släppts för de berörda modellerna:

Modell	Serienummer
SILENO (R100Li)	2016 och nyare
SILENO (R200Li)	2016 och nyare
SILENO+ (R130Li)	2016 och nyare
SILENO+ (R160Li)	2016 och nyare
smart SILENO (R100LiC)	2016 och nyare
smart SILENO+ (R130LiC)	2016 och nyare
smart SILENO+ (R160LiC)	2016 och nyare
smart SILENO+ (R200LiC)	2016 och nyare

Uppdateringen inkluderar följande förändringar:

- Övervakning av laddström
Kontrollera om laddningsströmmen är som förväntat.
Om så inte är fallet kommer gräsklipparen att docka igen (upp till 8 gånger).
Om det fortfarande inte är som förväntat kommer gräsklipparen att visa fel 30 (laddningssystemfel).
- Alla modeller har Sensor Control.
- Stöd för ZoneProtect Art. nr 15021 (kommer under säsong 2022).
- Stöd för ny säkerhetskodshantering vid förlorad PIN-kod (256byte).
- Bugg fixar.

Vi rekommenderar att ni uppdaterar roboten med senaste mjukvaran

Release Notes

Detaljer Mjukvaruversion: Main 10.40: March 2021

En ny version av programvaran har släppts för de berörda modellerna:

Modell	Serienummer
SILENO (R100Li)	Alla
SILENO (R200Li)	Alla
SILENO+ (R130Li)	Alla
SILENO+ (R160Li)	Alla
smart SILENO (R100LiC)	Alla
smart SILENO+ (R130LiC)	Alla
smart SILENO+ (R160LiC)	Alla
smart SILENO+ (R180LiC)	Alla
smart SILENO+ (R200LiC)	Alla

Uppdateringen inkluderar följande förändringar:

- Produkt förbättringar och firmware förbättringar.
- Support för den nya modell smart SILENO+ (R180LiC).

Vi rekommenderar att ni uppdaterar roboten med senaste mjukvaran

Release Notes

Detaljer Mjukvaruversion: Main 10.38: Oct. 2020

En ny version av programvaran har släppts för de berörda modellerna:

Modell	Serienummer
SILENO (R100Li)	Alla
SILENO (R200Li)	Alla
SILENO+ (R130Li)	Alla
SILENO+ (R160Li)	Alla
smart SILENO (R100LiC)	Alla
smart SILENO+ (R130LiC)	Alla
smart SILENO+ (R160LiC)	Alla
smart SILENO+ (R200LiC)	Alla

Uppdateringen inkluderar följande förändringar:

Smart SILENO:

- Enstaka fel när gräsklipparen stod i standby-läge under en längre tid är nu åtgärdat.

Alla robotar:

- Förbättringar i hanteringen av hinder.
- Flera mindre förbättringar.

Vi rekommenderar att ni uppdaterar roboten med senaste mjukvaran