

Napomene uz izdanje

Verzija softvera: 32.15: prosinac 2021

Nova verzija softvera za kosilice:

Model	Serijska
SILENO minimo 200	Sve
SILENO minimo 250	Sve
SILENO minimo 300	Sve
SILENO minimo 380	Sve
SILENO minimo 400	Sve
SILENO minimo 450	Sve
SILENO minimo 500	Sve
SILENO minimo 600	Sve

Softver uključuje sljedeće promjene:

- Kontrola punjenja
Provjerite je li punjenje u skladu s očekivanjima, inače će se kosilica ponovno priključiti (do 8 puta). Ako i dalje nije prema očekivanjima, kosilica će prikazati pogrešku 30 (greška sustava punjenja).
- Početak pri pokretanju
Kosilica se pritiskom na start pokrene, čak i ako baterija nije potpuno napunjena.
- Podrška za ZoneProtect, art. br. 15021 (novo u sezoni 2022).
- Softverski popravci.

Preporučujemo da robotsku kosilicu ažurirate najnovijim softverom.