


Klaida	Galima priežastis	Sprendimas
Atnaujinimo įrankis rodo: „Klaida nuskaityti programinę įrangą“	Klientas neturi / turi blogą interneto ryšį (reikalingas nuolatinis interneto ryšys)	Užtikrinkite stabilų interneto ryšį
Atnaujinimo įrankis rodo: „Programavimas nepavyko, bandykite dar kartą“. Atnaujinimas nepavyko.	Nestabilus interneto ryšys	Užtikrinkite stabilų interneto ryšį. Paleiskite atnaujinimo įrankį iš naujo. Bandykite dar kartą.
	Nestabilus ryšys tarp roboto vežapjovės ir kompiuterio	Atjunkite USB laidą ir vėl prijunkite. Paleiskite atnaujinimo įrankį iš naujo. Bandykite dar kartą.
	Robotas vežapjovė rodo klaidą	Paleiskite robotą vežapjovę iš naujo. Bandykite dar kartą.
		Perkraukite kompiuterį.
Atnaujinimo įrankis rodo: „Programavimas nepavyko, bandykite dar kartą“. Atnaujinimas nepavyko. Roboto vežapjovės ekrane rodomas „Atsisiuntimo simbolis“	Nestabilus interneto ryšys	Užtikrinkite stabilų interneto ryšį. Paleiskite atnaujinimo įrankį iš naujo. Bandykite dar kartą.
	Nestabilus ryšys tarp roboto vežapjovės ir kompiuterio	Atjunkite USB laidą ir vėl prijunkite. Paleiskite atnaujinimo įrankį iš naujo. Bandykite dar kartą.
	Robotas vežapjovė rodo klaidą	Paleiskite robotą vežapjovę iš naujo. Bandykite dar kartą.
		Perkraukite kompiuterį.
Atnaujinimo procesas neprasideda iškart, kai prijungiate USB laidą ir įjungiate robotą vežapjovę	Po roboto vežapjovės identifikavimo programinė įranga bus atsiųsta. Siuntimo trukmė priklauso nuo interneto ryšio ir kliento kompiuterio našumo	Palaukite 5 minutes.



		Atjunkite USB laidą ir vėl prijunkite. Paleiskite atnaujinimo įrankį iš naujo. Bandykite dar kartą.
		Paleiskite robotą vejaplovę iš naujo. Bandykite dar kartą.
		Perkraukite kompiuterį.
Diegimo įrankio programos negalima įrašyti.	Netinkama operacinė sistema (Windows 7, IOS)	Naudokite tik palaikomą operacinę sistemą (MAC OS, Windows 10)