

## Release Notew

### Details Software-Version: Main 10.40: March

En ny version av mjukvara har släppts för följande modeller:

Modell	Serienummer
SILENO (R100Li)	Samtliga
SILENO (R200Li)	Samtliga
SILENO+ (R130Li)	Samtliga
SILENO+ (R160Li)	Samtliga
smart SILENO (R100LiC)	Samtliga
smart SILENO+ (R130LiC)	Samtliga
smart SILENO+ (R160LiC)	Samtliga
smart SILENO+ (R180LiC)	Samtliga
smart SILENO+ (R200LiC)	Samtliga

Mjukvaran innehåller följande förändringar:

- Produktuppdateringar och mjukvaruförbättringar.
- Stöd för den nya modellen Smart SILENO+ (R180LiC).

Vi rekommenderar att man uppdaterar roboten med den senaste mjukvaran.

## Information om release

### Detaljer Huvudprogramvara: 10.38: Okt. 2020

En ny version av mjukvara har släppts för följande modeller:

Modell	Serienummer
SILENO (R100Li)	Samtliga
SILENO (R200Li)	Samtliga
SILENO+ (R130Li)	Samtliga
SILENO+ (R160Li)	Samtliga
smart SILENO (R100LiC)	Samtliga
smart SILENO+ (R130LiC)	Samtliga
smart SILENO+ (R160LiC)	Samtliga
smart SILENO+ (R200LiC)	Samtliga

#### Mjukvaran innehåller följande förändringar:

Smart SILENO:

- Enstaka fel när klipparen stod i Stand by under en längre tid

Alla robotar:

- Förbättringar i hanteringen av hinder
- Flera små förbättringar.

Vi rekommenderar att man uppdaterar roboten med den senaste mjukvaran.