

Release Notes

Software-Version: Main 35.13: Dec. 2021

En ny version af robotplæneklippersoftware er frigivet til følgende modeller:

Model	Serial Range
SILENO life 700	Alle
SILENO life 750	Alle
SILENO life 800	Alle
SILENO life 850	Alle
SILENO life 700	Alle
SILENO life 750	Alle
SILENO life 800	Alle
SILENO life 850	Alle
SiLENO life 1000	Alle
SILENO life 1100	Alle
SILENO life 1250	Alle
SILENO life 1500	Alle
smart SILENO life 700	Alle
smart SILENO life 750	Alle
smart SILENO life 800	Alle
smart SILENO life 850	Alle
smart SILENO life 900	Alle
smart SILENO life 1000	Alle
smart SILENO life 1100	Alle
smart SILENO life 1250	Alle
smart SILENO life 1500	Alle

Software inkluderer følgende ændringer:

- Overvågning af ladespænding
Kontrol af om ladespændingen er som forventet. Hvis dette ikke er tilfældet, vil plæneklipperen dokke igen (op til 8 gange). Hvis spændingen fortsat ikke er som forventet, vil plæneklipperen vise fejl 30 (fejl på ladesystemet).
- Definerings af startpunkt i opstartssekvensen.
- Guidekalibrering tilgængelig i installationsmenuen.
- Understøttelse af ZoneProtect artikelnummer 15021 (kommer i løbet af sæsonen 2022).
- Understøttelse af ny sikkerhedskode i tilfælde af mistet PIN-kode (256byte).
- Fejlrettelser.

Vi anbefaler at holde din robotplæneklipper opdateret med den nyeste softwareopdatering

Release Notes

Software-Version: Main 20.22: Dec. 2020

En ny version af robotplæneklippersoftware er frigivet til følgende modeller:

Model	Serial Range
SILENO life 1000	Alle
SILENO life 1100	Alle
SILENO life 1250	Alle
SILENO life 700	Alle
SILENO life 750	Alle
SILENO life 800	Alle
SILENO life 850	Alle
smart SILENO life 1000	Alle
smart SILENO life 1100	Alle
smart SILENO life 1250	Alle
smart SILENO life 700	Alle
smart SILENO life 750	Alle
smart SILENO life 800	Alle
smart SILENO life 850	Alle

Software inkluderer følgende ændringer:

- Start ved start (robotplæneklipperen starter ved at trykke på start også hvis batteriet ikke er fuldt opladet.)
- Forbedret håndtering af passage (hvis plæneklipperen er sidder fast i en small passage under klipning, guider guidekablet den tilbage til ladestationen til opladning.)
- Flere mindre forbedringer

Vi anbefaler at holde din robotplæneklipper opdateret med den nyeste softwareopdatering.

Release Notes

Software-Version: Main 20.19: Feb. 2020

En ny version af robotplæneklippersoftware er frigivet til følgende modeller:

Model	Serial Range
SILENO life 1000	Alle
SILENO life 1100	Alle
SILENO life 1250	Alle
SILENO life 700	Alle
SILENO life 750	Alle
SILENO life 800	Alle
SILENO life 850	Alle
smart SILENO life 1000	Alle
smart SILENO life 1100	Alle
smart SILENO life 1250	Alle
Smart SILENO life 700	Alle
smart SILENO life 750	Alle
smart SILENO life 800	Alle
smart SILENO life 850	Alle

Softwaren indeholder følgende ændringer:

- **CorridorCut:**
Smalle passager ned til en bredde på 60 cm. mellem afgrænsningskablet er intet problem for robotplæneklipperen. Selv passager som ender blindt, er intet problem. Der er kun et krav: Guidekablet skal installeres således, at det løber igennem den smalle passage.
- **Frost Sensor:**
Klipning af frossent græs kan være skadeligt for plænen. Hvis frostsensoren er aktiveret, begynder plæneklipperen ikke at klippe græsset, hvis temperaturen er under 5° C.
- **Hældning:**
Robotplæneklipperen kan håndtere hældninger på op til 35%
- Forskellige optimeringer, der gør din robotplæneklipper til at fungere endnu mere pålidelig i forskellige situationer.