

# Release Notes

## Version: Main 32.15: Dec. 2021

En ny version af robotplæneklippersoftware er frigivet til følgende modeller:

<b>Model</b>	<b>Serial Range</b>
SILENO minimo 200	Alle
SILENO minimo 250	Alle
SILENO minimo 300	Alle
SILENO minimo 380	Alle
SILENO minimo 400	Alle
SILENO minimo 450	Alle
SILENO minimo 500	Alle
SILENO minimo 600	Alle

### Software inkluderer følgende ændringer:

- **Overvågning af ladespænding**  
Kontrol af om ladespændingen er som forventet. Hvis dette ikke er tilfældet, vil plæneklipperen dokke igen (op til 8 gange). Hvis spændingen fortsat ikke er som forventet, vil plæneklipperen vise fejl 30 (fejl på ladesystemet).
- **Start-ved-start**  
Robotplæneklipperen starter, når der trykkes på startknappen to gange, selv når batteriet ikke er fuldt opladet.
- **Understøttelse af ZoneProtect artikelnummer 15021** (kommer i løbet af sæsonen 2022).
- **Fejlrettelser.**

Vi anbefaler, at du holder din robotplæneklipper opdateret med den nyeste softwareopdatering